



2023-03-05

Bollebygds kommun

## Fråga kring avloppsledning

Lygnerns vattenråd har blivit uppmärksammat på att en gammal avloppsledning från Erikstorp passerar Nolån (se bifogad bild och karta). Avloppsledningen består av cementrör som ligger ytligt och oskyddat i vattendraget. Det finns risk för ett redan pågående läckage och dessutom för brott och större utströmning av avlopp i Nolån. Till ledningen anslutna hushåll har dessutom ökat kraftigt under senare tid.

Den ekologiska statusen har försämrats och är nu otillfredsställande längs denna del av Nolån. Klassningen beror främst på dålig förekomst av fisk. Orsaken till detta är inte utrett men misstankar kan riktas mot högre ammoniumhalter i vattnet som kan orsakas av hantering av avloppsvatten.

Vattenrådet skulle vilja ha svar på hur kommunen ser på detta och hur planen ser ut att åtgärda avloppsledningen.

Svar kan skickas till [peter.nolbrant@icloud.com](mailto:peter.nolbrant@icloud.com)

Vänliga hälsningar

För Lygnerns vattenråd

Annika Carlsson  
*ordförande*



*Avloppsledning bestående av cementrör som ligger ytligt och synligt i Nolån. Det finns risk för pågående läckage och större brott och utströmning av avlopp i Nolån. Dessutom uppstår en dämmande effekt uppströms rören.*



