



2019-11-22

Plan- och exploateringsenheten  
Samhällbyggnadsförvaltningen  
Bollebygds kommun

## **Yttrande över Ändring av detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl., Öster om Skräddargårdshöjd**

Lygnerns vattenråd är en sammanslutning av samtliga kommuner samt många företag, intresseorganisationer och föreningar inom Rolfsåns avrinningsområde. Vattenrådets syfte är bl a att vara en mötesplats för helhetssyn och samverka kring miljöförbättringar och hållbar utveckling inom avrinningsområdet. Arbetet bygger på lokalt deltagande och målet är att nå god ekologisk status i alla vatten i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Med tanke på det oprofessionella och mycket negativa sätt arbetet utfördes tidigare vid Erikstorp känner vattenrådet oro för den fortsatta exploateringen. Det är mycket angeläget att säkerställa att ytterligare negativ påverkan och grumling av bäckarna och åarna inte sker. Den tidigare exploateringen ledde till mycket kraftig erosion och sedimenttransport under en lång tid vilket förstörde bottenarna i den nedströms liggand bäcken där öring vandrade upp och reproducerade sig. Här har även funnits fina miljöer som använts av Erikstorps förskola. Dessutom har stora mängder sediment och grumligt vatten transporterats ut i Nolån och vidare nedströms i systemet.

En kommun och dess anlitate entreprenörer måste på ett professionellt, kunnigt och föredömligt sätt arbeta för att den ekologiska statusen i vattenmiljöerna förbättras. I detta fall har det varit tvärt om vilket går tvärt emot vad EU:s vattendirektiv säger.

Det är också viktigt att framtida dagvattnet från området tas om hand så att föroreningar inte släpps ut och så att flödesmängderna inte påverkas. Detta bör ske genom lokalt omhändertagande och genom dagvattendammar som synliggör och renar från föroreningar.

### **Vattenrådets frågor och synpunkter är:**

1. Hur säkerställs det att ny grumling av vattendagen inte sker?
2. Hur säkerställer man att förorenat dagvatten inte släpps ut i vattenmiljön i framtiden?

3. Hur återställer man den nu förstörda lekbäcken för öring nedströms den nygjorda större dammen?
4. Finns det tankar på kompensatoriska åtgärder för de skador som uppkommit genom exempelvis att ta bort väggrummor och vandringshinder i bäcken?
5. Uppströms dammen har en cirka 20 meter lång sträcka av bäcken kulverterats (Bilaga 1 Redogörelse av varje enskild föreslagen förändring i plankartan, D1). Vattendrag bör inte kulverteras utan få vara öppna så att kontakten i landskapet bevaras. Vad är anledningen till kulverteringen?
6. En utökad vändplats kommer att göras (Bilaga 1 Redogörelse av varje enskild föreslagen förändring i plankartan, B4). Hur ska detta göras för att inte påverka vattenmiljön negativt?
7. Garageområdet som ligger sydost om vattenspegeln ser ut att åtminstone delvis vara placerade i våtmarksområde. Våtmarksområden är viktiga och bör bevaras varför man bör undvika att bebygga dessa.

För Lyngerns vattenråd



Peter Nolbrant

*Sekreterare*